

臺南市長榮女中 105 學年度高職優質化計畫

計畫執行成果表

子計畫名稱	105-1 校務優化・幸福領航計畫	
工作項目	105-1-2 篤力改善評鑑缺失	
實施內容 (工作內容摘要)	校園安全設施改善	
承辦人	陳姿吟	
活動照片		
	日期： 105.11.28 地點：中餐教室 照片敘述：完工證明書	日期： 105.11.28 地點：中餐教室 照片敘述：施作地面防滑工程
		
	日期： 105.11.28 地點：中餐教室 照片敘述：完工後防摩擦數 0.6 以上	日期： 105.11.28 地點：中餐教室 照片敘述：完工後防摩擦數 0.6 以上
其他成果資料	完工證明書	